

## お客様のご要望

バーナー更新とロータリードライヤーによる乾燥効率アップ

---

納入先 ○○会社様（福岡県北九州市）

---

使用目的 砂の乾燥

---

型番 MGCL-75HL、MGCX-120M

---

メーカー名 コロナ(株)

---

コンサルタント内容 ①すでにメーカーないバーナーで部品供給できなく、新たなバーナーで更新  
②バーナーによっては、炉とマッチせず、何度も調整・改造致しましたが、どうやっても臭気及び製品が黒くなるため、メーカーを変え、特殊バーナーにて対応致しました。結果は、臭気無し・製品の色は正常となりました。

---

特徴 ①ファン能力の高いプロアー仕様  
②特殊な燃焼筒を使用  
③フレームがとてもよく、綺麗な安定した製品が製造出来ております。  
④手動比例タイプは、オペレーター様のご希望で、今まで通り手動調量したいとの事でしたので、このタイプが実現できました。  
⑤ドラフトチューブは標準ですが、フレームロックを特殊仕様とし、火炎が未燃の燃料を巻き込む形出来ました。結果も同じく臭気無し・製品の色は正常です。